



# Handrefraktometer

- Honig muss kristallfrei (flüssig) sein
- Handrefraktometer muss sauber sein
- Aufbringen der Honigprobe auf Prisma
- Schliessen der Klappe
  - Ganzes Feld muss bedeckt sein
  - Keine Luftblase
- Refraktometer auf eine gute Lichtquelle richten: Hell-Dunkel-Flächen mit scharfer horizontaler Grenzlinie, welche exakt und scharf sein soll
- Temperaturkorrektur